

Punkt Nr. 1 - Deepsea Yantai - Sdir Rapport etter tilsyn med drikkevannsanlegget rustutfelling i babord drikkevannstank.

Monday, 23 September 2019 00:00 | Eksternt driftsted - Ny rigg prosjekter - Deepsea Yantai | Tildelt ODL - Odfjell Drilling - MODU Onshore - MODU Operations - Deepsea Yantai (DSY) rig management, Kalvik Steffen (DSN Rig Manager) | Tidsfrist Wednesday, 30 October 2019 |

Avvik:
Det ble observert rustutfelling flere steder i babord drikkevannstank.

Årsaken til rustutfelling må kartlegges og det må gjøres nødvendige tiltak for å sikre at dette ikke innvirker på den påkrevde vannkvaliteten.

Myndighetsavvik

Ja

Ansvarlig enhet
ODL - Odfjell Drilling - MODU Onshore -
MODU QHSE

GENERELL KLASSIFISERING

Arbeidsprosess
Andre/generelt

Styrende dokumentasjon - krav
Norge - Sjøfartsdirektoratet

Ref. 1406/15 – Drikkevann og drikkevannsanlegg på flyttbare innretninger § 2 (1).

Ingen referanser har blitt lagt til

FAKTISK KONSEKvens

Faktisk konsekvens: Hva var det avviket førte til.

SUM Tap (USD) 0

ANNET

Faktisk alvorlighetsgrad
Ikke signifikant

POTENTIAL LOSS



Beskrivelse
Potential for poor quality of potable water

ANNET



Potensial alvorlighetsgrad - per potensiell konsekvens
Mindre

ÅRSAKER

DIREKTE ÅRSAKER

42. MANGELFULL LEVERANSE FRA LEVERANDØR

TILTAK

TILTAK # 1 **UTFØRT** **AVSLUTTET INNEN FORFALLSDATOEN**

Tiltaksbeskrivelse
Det ble observert rustutfelling flere steder i babord drikkevannstank.

Årsaken til rustutfelling må kartlegges og det må gjøres nødvendige tiltak for å sikre at dette ikke innvirker på den påkrevde vannkvaliteten.

Kommentar/status
Under inspeksjon ble det identifisert ett finmasket nett i suction filter av stål kvalitet. Dette er fjernet og erstattet med nye suction filter både på stb og bb side.

Kvalitet på drikkevann blir målt og loggført etter etablerte rutiner. Ref. L4-MODU-DSY-A-WI-301N ANALYSEMETODIKK, DAGLIGE VANNPRØVER og L4-MODU-DSY-A-WI-506N UTTAK AV VANNPRØVER FOR ANALYSE

Type Korreksjon	Frist Wednesday, 30 October 2019	Fullført Tuesday, 29 October 2019
Tiltaksansvarlig enhet Teknisk	Tiltaksansvarlig bruker Østebøvik Kjetil	

VEDLEGG

FILER

Ingen filer er vedlagt

Ingen linker er vedlagt

KOMMENTARER

SIGNATURER

Ingen signaturer har blitt lagt til

TILKOBLEDE SAKER

Legg til nytt funn

↑ OVERLIGGENDE

#215010 REVISJONSLEDELSE - REVISJON - REVISJON AV ODFJELL

AVSLUTTET INNEN FORFALLSDATOEN

AVSLUTTET

DSY - Deepsea Yantai - Sdir Rapport etter tilsyn med drikkevannsanlegget

Monday, 23 September 2019 | Deepsea Yantai | Startdato Monday, 23 September 2019 | Sluttdato Wednesday, 25 September 2019 |

1

1

Tiltak