

GRHA 11.5 - Pipes in the fingerboard is a major noise source on drill floor.

Tuesday, 30 June 2020 00:00 | Norge - Rig/Platform - Deepsea Yantai | Tildelt ODL - Odfjell Drilling - MODU Offshore - Deepsea Yantai, DSY Onshore QHSE | Tidsfrist Sunday, 31 December 2023 |

Pipes in the fingerboard is a major noise source on drill floor. There is daily exposure of varying length. Noise levels will vary according to how rough seas are.
Ref 11.5

Faktisk konsekvens	Risikoområde
	2
Tiltak	Tilkoblede saker
1 1	2

Myndighetsavvik
Ja

Hvordan avdekket

Inspeksjon

Ansvarlig enhet

ODL - Odfjell Drilling - MODU Offshore - Deepsea Yantai

Rapportert av eksternt firma

International SOS Norway

GENERELL KLASSIFISERING

Arbeidsprosess

Rig/platform core processes

Styrende dokumentasjon - krav

Andre

MR §§ 16 and 18 AR §§ 38 and 39

Ingen referanser har blitt lagt til

FAKTISK KONSEKVENNS

Kommentarer

Pipes in the fingerboard is a major noise source on drill floor. There is daily exposure of varying length. Noise levels will vary according to how rough seas are.
Ref 11.5

Faktisk konsekvens: Hva var det avviket førte til.

SUM Tap (USD) 0

ANNET

Faktisk alvorlighetsgrad

Moderat

POTENTIAL LOSS

 ARBEIDSRELATERT SYKDOM



Potensial alvorlighetsgrad - per potensiell konsekvens
Medisinsk behandling

ÅRSAKER

Ingen årsaker har blitt lagt til

TILTAK

TILTAK # 1 **UTFØRT** **AVSLUTTET INNEN FORFALLSDATOEN**  2 Vedlegg

Tiltaksbeskrivelse
GHRA 11.5 - Perform measurements, both dosimeter measurements during whole shifts and short time peak measurements..

Kommentar/status
13.04.23 ISOS performed measurements in December 2022. During this period there was no noise from the Fingerboard due to operation. Plan to execute new measurement when conditions are present in 2023 Followed up in 218798 Working Environment survey plan Deepsea Yantai

14.11.23 ANKJ When there is a high noise level on the drillfloor the personnel is not exposed to high noise due to the fact that we are disconnected when the rig is moving so much

Type	Frist	Fullført
Korrigerende	Saturday, 30 December 2023	Tuesday, 14 November 2023
Tiltaksansvarlig enhet	Tiltaksansvarlig bruker	
Deepsea Yantai	DSY Onshore QHSE	

Report_Odfjell Drilling - Noise dosimeter - Deepsea Yantai-Dec 2022-Final
Kvinge John Anders |
Thursday, 13 April 2023, 08:36 |
984.48 kB

PPT-Støydosimeter rapport DSY Des 2022
Kvinge John Anders |
Thursday, 13 April 2023, 08:36 |
1.34 MB

VEDLEGG

FILER

Ingen filer er vedlagt

Ingen linker er vedlagt

KOMMENTARER

SIGNATURER

Ingen signaturer har blitt lagt til

TILKOBLEDE SAKER

Legg til nytt funn

↑ OVERLIGGENDE

#231148 INSPEKSJON/VERIFIKASJON/KARTLEGGINGSLEDELSE - INSPEKSJON/VERIFIKASJON/KARTLEGGING

FORFALLER IKKE

UNDER BEHANDLING

Pipes in the fingerboard is a major noise source on drill floor

Tuesday, 14 February 2023 | Deepsea Yantai | Startdato Tuesday, 14 February 2023 | Sluttdato Sunday, 31 December 2023 |

2

0

Tiltak

#226924 INSPEKSJON/VERIFIKASJON/KARTLEGGINGSLEDELSE - INSPEKSJON/VERIFIKASJON/KARTLEGGING

AVSLUTTET INNEN FORFALLSDATOEN

AVSLUTTET

General health risk assessment (GHRA) performed by International SOS (ISOS) 2020 - DSY
Generel helseriskovurdering (GHRV) utført juni 2020

Monday, 22 June 2020 | Deepsea Yantai | Startdato Monday, 22 June 2020 | Sluttdato Sunday, 26 July 2020 |

1

1

Tiltak